



RECUBRIMIENTOS ESPECIALES



PILETAS - CAUCHO CLORADO

Rev: 0721

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento base de caucho clorado destinado a embellecer y proteger piletas de natación. Posee gran resistencia al agua y a las sustancias químicas. Apto para pintar piletas plásticas de fibra.

• **Máxima duración y óptima adherencia** • **Excelente resistencia a algas y moho**

USOS

Para pintar piletas de natación construidas en hormigón, mampostería revocada y premoldeadas de fibra.

CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Azul Mediterráneo y Blanco Marfil. Se pueden mezclar entre ellos en cualquier proporción para obtener diferentes tonalidades. No entintar con entonadores universales.

• **Aplicación:** A pincel o rodillo de lana (se recomienda la primera mano a pincel). Como fondo, aplicar una primera mano mezclando 2 partes de **RECUBRIMIENTO ESPECIAL PILETAS CAUCHO CLORADO** con 1 parte de xileno. Luego aplicar una o dos manos del material sin diluir, o diluido con un máximo de 10% de xileno. A soplete, diluir con un máximo de 30% de xileno. Limpiar los elementos de trabajo con xileno.

• **Rendimiento:** De 8 a 10 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.

• **Secado:** 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

• **Repintado:** A las 12 horas.

• **Acabado:** Semi Mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, de pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• **Superficies nuevas**

Mampostería revocada y hormigón:

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. En piletas nuevas con alcalinidad, dejar transcurrir 6 meses o realizar el tratamiento ácido. En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

Tratamiento Ácido: Está destinado a proveer mayor anclaje y adherencia a la pintura como así también a neutralizar las superficies nuevas que van a ser pintadas. Limpiar la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente, para eliminar los restos de grasitud, suciedad, etc. Enjuagar con abundante agua. Aplicar ácido muriático diluido en partes iguales con agua y dejar actuar durante 10 minutos. Si el grado de burbujeo fuese muy intenso, aplicar 2 veces ácido en el mismo sitio con un intervalo de 30 segundos y luego dejarlo actuar 10 minutos. Luego, enjuagar con abundante agua y dejar secar un mínimo de 48 horas.

Una vez realizado el tratamiento, es indispensable verificar que la superficie se encuentre libre de alcalinidad. Para ello se debe utilizar un indicador o papel pH. Si el mismo indica un valor superior a 7-8, se deberá repetir el tratamiento ácido tantas veces como sea necesario hasta alcanzar ese valor. Si el mismo fuera menor a 7, se deberá enjuagar a fondo la superficie con abundante cantidad de agua.

IMPORTANTE: El nivel óptimo de adherencia se logrará cuando la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120.

Cepillado: Con un cepillo de cerdas duras, desprender toda la arena que hubiera podido quedar adherida.

1ª Mano: Aplicar la primera mano con pincel, diluyendo 2 partes de **RECUBRIMIENTO ESPECIAL PILETAS CAUCHO CLORADO** con 1 parte de xileno.

2ª Mano: Aplicar la segunda mano sin diluir o con la mínima dilución necesaria. Dejar secar 7 días en verano o 14 en invierno, otoño o primavera, en condiciones normales de temperatura y humedad, antes de llenar la pileta con agua. Si las condiciones del clima no son buenas se debe dejar secar durante un período de tiempo mayor.

IMPORTANTE: Es fundamental el cumplimiento de los tiempos mínimos de curado para asegurar que la película aplicada se conserve en óptimas condiciones.

No se deben utilizar fondos, selladores, fijadores o acondicionadores ni enduido.

• **Superficies previamente pintadas**

Piletas de mampostería revocada y hormigón pintadas a la cal:

Desprender toda la cal adherida utilizando cepillo de cerdas duras, lija gruesa o arenado. Luego, limpiar la superficie con cepillo, agua y detergente para eliminar los restos de grasitud y suciedad. Enjuagar con abundante agua. Si se debiera reparar algún defecto superficial, hacerlo con un mortero de cemento, realizando posteriormente el tratamiento ácido en esas áreas y continuar el esquema como si fuera una superficie nueva.

Piletas de mampostería revocada y hormigón pintadas con pintura de base acuosa:

Eliminar por completo la película existente dado que existen altas posibilidades de que sea removida por **RECUBRIMIENTO ESPECIAL PILETAS CAUCHO CLORADO**, generando problemas de ampollamiento. Luego tratar como si fuera superficie nueva.

Piletas de mampostería revocada y hormigón pintadas con pintura de caucho clorado:

Lijar con lija gruesa o cepillo de acero para generar porosidad y favorecer de esta manera, la adherencia de las manos posteriores de pintura y también para eliminar pintura suelta, descascarada, ampollada, etc.

- De percibirse áreas con sales, eliminarlas con una solución 1:1 de ácido muriático y agua. Enjuagar con abundante agua. Dejar secar perfectamente.

- Las reparaciones en las superficies deberán ser realizadas con un mortero de cemento y posteriormente, tratadas con el tratamiento ácido y enjuague, continuando el esquema según se indicó para superficies nuevas.

- En caso que la pintura este decolorada, eliminar esa película superficial degradada mediante el frotado con trapo embebido en xileno, hasta obtener el color intenso original de esa pintura.

- Si la película se encuentra totalmente deteriorada, debe ser eliminada por completo. Luego, se debe limpiar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

Piletas de plástico reforzado envejecidas:

En el caso de piletas de plástico reforzado envejecidas y desgastadas, limpiar previamente toda la superficie con un trapo embebido en xileno. Luego, con el fin de lograr un mejor anclaje de la pintura, lijar muy bien toda la pileta, y en especial a la altura de la línea de flotación, donde suele haber acumulación de grasitud, suciedad y sales. Limpiar nuevamente con xileno.

IMPORTANTE: NO apto para piletas de plástico nuevas. Solo para piletas envejecidas y desgastadas.

En todos los casos terminar el trabajo con RECUBRIMIENTO ESPECIAL PILETAS.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Cuando se deba utilizar más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color
- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del diluyente (xileno)
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 0800-333-0160 / (0054) 11-4654-6648 / (0054) 11-4658-7777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 0800-222-2933 / (0054) 11-4611-2007. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

